

**ASET S.p.A.**

via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)
tel 0721.83391 - fax 0721.855256
info@cert.asetservizi.it
www.asetservizi.it

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561
Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

Fano, 14 MAR. 2023

Spett.le

COMUNE DI MONDOLFO

V Settore

LL.PP. - Manutentivo - Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Via Garibaldi, 1

61037 Mondolfo (PU)

Pec: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

ASET/SPA

0003197/23 14/03/2023

Prot. n.



Oggetto: Lavori di realizzazione della Ciclovia turistica del Cesano – 1° stralcio funzionale
CUP H81B21000830002 - **PARERE ASET**

In riferimento alla nota del Comune di Mondolfo del 28/02/2023 P.G. 6667 acquisita al protocollo ASET Spa il 28/02/2023 prot. n. 2521/23, visionati gli elaborati progettuali, si esprime **parere favorevole** all'intervento in progetto.

Preso atto dello sviluppo del tracciato sul territorio comunale, considerate le diffuse sovrapposizioni con le reti gestite da ASET SPA rilevabili dalle planimetrie disponibili, si ritiene necessario che il Progettista dell'opera si coordini con i servizi tecnici dello scrivente Gestore al fine di organizzare incontri propedeutici all'identificazione e risoluzione delle potenziali interferenze tra le reti esistenti e le infrastrutture in progetto preventivamente alla conclusione della fase progettuale.

Tra le interferenze rilevate ed oggetto di analisi più dettagliata, si segnalano principalmente i potenziali parallelismi lungo la S.P.11 e le sovrapposizioni tra le reti esistenti ed i rilevati in progetto (sia in prossimità della S.S.16 che nel tratto compreso tra i picchetti 02-04 ovvero sovrappasso del Rio Grande).

Si evidenzia inoltre che in talune porzioni del percorso (soprattutto a destinazione promiscua) in cui insistono anche reti gestite da ASET SPA, dovranno essere consentiti



l'accessibilità, l'operatività e spazi di manovra per i mezzi operativi sia per le attività di gestione/pulizia delle reti stesse sia per le eventuali manutenzioni straordinarie a rottura.

Distinti saluti.

AREA RETI E IMPIANTI

Il dirigente

(Dott. Ing. *Alberto Lucertini*)

UF/EER

Q